

	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26, co.1, lett. b) D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	Allegato 2) al DRSIC09 REV. 00
---	--	--

AREA O REPARTO: CABINA DI RIDUZIONE DI PRIMO SALTO CUCCURANO

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
SALA RIDUZIONE Tubazioni e impianti convoglianti gas metano Classificazione Atex: Z2	Formazione di atmosfere esplosive Rischio incendio	Rispettare la segnaletica di sicurezza Monitorare con l'esplosimetro l'ambiente durante le attività lavorative Rispettare l'area di stoccaggio dei materiali in modo particolare per le sostanze infiammabili, combustibili o che rappresentino una potenziale sorgente di innesco. Durante le attività tenere un estintore a portata di mano (in aggiunta a quelli presenti nell'impianto) Utilizzare esclusivamente attrezzature e macchinari certificati ATEX. Lasciare all'esterno della cabina cellulari o altri dispositivi a batteria non certificati ATEX. In caso di situazioni anomale o di emergenza interrompere l'attività, mettersi in sicurezza ed avvertire immediatamente il Responsabile Tecnico Committente
SALA RIDUZIONE Copertura in cemento amianto	Esposizione a fibre di amianto	Dotarsi di DPI specifici per il rischio amianto e in particolare: semimaschera con facciale filtrante P3, tuta monouso, copri calzari e guanti.
SALA RIDUZIONE Impianto odorizzazione	Inalazione o contatto con odorizzante	In caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto è possibile che si verifichi una fuoriuscita accidentale di odorizzante. Tale sostanza risulta nociva per inalazione o contatto cutaneo. In caso di sversamento si raccomanda di consultare la scheda prodotto, avvertire immediatamente il Responsabile Tecnico Committente.

